


Х.С. БАГДАСАРОВ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
КРИСТАЛИЗАЦИЯ
ИЗ РАСПЛАВА



Х.С. БАГДАСАРОВ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
ИЗ РАСПЛАВА



МОСКВА
ФИЗМАТЛИТ
2004

УДК 548.55

ББК 22.37

Б 14

Багдасаров Х. С. Высокотемпературная кристаллизация из расплава. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 160 с. — ISBN 5-9221-0482-9.

В книге в ясной и сжатой форме обобщается теоретический и экспериментальный материал в области высокотемпературной кристаллизации из расплава.

Рассматриваются физико-химические процессы, сопровождающие плавление и кристаллизацию вещества, а также методы и технологии выращивания тугоплавких кристаллов.

Книга адресована специалистам в области кристаллографии и смежных областях.

ISBN 5-9221-0482-9

© Х. С. Багдасаров, 2004

© ФИЗМАТЛИТ, 2004

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава 1. Физико-химические процессы, сопровождающие плавление и кристаллизацию вещества	8
§ 1.1. Диаграмма состояния и условия выращивания монокристаллов	8
§ 1.2. Атмосфера кристаллизации	13
§ 1.3. Материал контейнера	16
§ 1.4. Химические процессы, сопровождающие кристаллизацию	21
§ 1.5. Физико-химическая природа образования локальных неоднородностей (включений) в монокристаллах	26
Глава 2. Физическая кинетика на фронте роста	29
§ 2.1. Механизмы роста из расплава	29
§ 2.2. Гранные и негранные формы роста	31
§ 2.3. Механизмы роста и захват примесей	33
§ 2.4. Механизмы роста и морфологическая неустойчивость	34
§ 2.5. Механизмы роста и остаточные напряжения	39
§ 2.6. Захват механических частиц фронтом роста	41
§ 2.7. Образование блоков и малоугловых границ	46
Глава 3. Процессы тепло- и массопереноса при выращивании тугоплавких монокристаллов	51
§ 3.1. Теплофизические процессы с учетом оптических свойств монокристаллов и их расплавов	51
§ 3.2. Особенность теплопотоков на фронте роста	53
§ 3.3. Общие условия аналитических расчетов температурных полей	55
§ 3.4. Характер конвективных потоков в расплаве	58
Глава 4. Процессы, происходящие в монокристаллах при их охлаждении	64
§ 4.1. Остаточные напряжения	64
§ 4.2. Дислокационная структура	68
§ 4.3. Блочная структура	72

§ 4.4. Движение механических частиц макроскопических размеров в монокристалле	74
§ 4.5. Твердофазные химические реакции	77
§ 4.6. Диффузия точечных дефектов	81
Г л а в а 5. Методы выращивания тугоплавких монокристаллов	85
§ 5.1. Развитие методов высокотемпературной кристаллизации (историческая справка)	85
§ 5.2. Метод Вернейля	87
§ 5.3. Зонная плавка	94
§ 5.4. Метод Чохральского	96
§ 5.5. Капиллярное формообразование — метод Степанова	99
§ 5.6. Метод Киропулоса	103
§ 5.7. Метод Бриджмена	107
§ 5.8. Метод Багдасарова	113
Г л а в а 6. Техника выращивания тугоплавких монокристаллов из расплава	123
§ 6.1. Кристаллизационные установки	123
§ 6.2. Источники нагрева	129
§ 6.3. Контроль температурно-временных режимов кристаллизации	141
§ 6.4. Системы управления и автоматизации	143
Заключение	152
Список литературы	154